

<富山>成子第二発電所からの油漏れについて（第1報）

平成24年1月30日
北陸電力株式会社

本日、17時頃、神通川左岸合口用水に油膜が浮いていると消防より連絡を受け調査したところ、作業停止中の当社成子第二発電所より漏れ出した油の一部が放水路を経由して流出したものと判明しました。

現在、油の流出は止まっており、油の拡散防止、油の回収作業を行なっています。原因等については調査中ですが、当該関係者の皆さま、地域の皆さまには、大変ご迷惑をおかけし、深くお詫び申し上げます。

1. 発見した日時 平成24年1月30日(月)17時頃
2. 漏れた油の種類 タービン油
(水車制御のための操作油および軸受の潤滑油として使用)
3. 漏れた油の量 100リットル程度
4. 油漏れの原因 調査中

<参考 成子第二発電所の概要>

- ・所在地：富山県富山市婦中町成子字301
- ・出力：1,900kW
- ・発電開始年：昭和9年
- ・水系名：神通川水系

以上