

志賀原子力発電所 2号機 発電機固定子冷却水ポンプ出口配管溶接部のわずかなひびについて

志賀原子力発電所 2号機は、定格電気出力にて運転中のところ、6月23日(月) 5時19分頃、発電機の固定子冷却水ポンプ*(A)出口の配管溶接部にわずかなひびを発見しました。


当該ひびからは、放射能を含まない水が約10cc、下部の配管継手などに滴下していました。

当該ポンプを予備機に切替えるとともに、当該溶接部のひびについては補修しました。
なお、外部への放射能の影響はありません。

以上

* : 固定子冷却水ポンプ :

発電機の固定子巻線を冷却するために冷却水を送水するポンプ



志賀原子力発電所 2号機 発電機固定子冷却系概略図