

志賀原子力発電所 マンスリーレポート（2018年11月分）

2018年12月10日
北陸電力株式会社

志賀原子力発電所の事故・故障等の情報および運転保守情報(2018年11月分)を、下記の通りお知らせいたします。

記

■ 事故・故障等の情報

該当する事象はありませんでした。

■ 運転保守情報

○連絡区分Ⅰ

該当する事象はありませんでした。

○連絡区分Ⅱ

該当する事象はありませんでした。

○連絡区分Ⅲ

志賀原子力発電所2号機換気空調設備フィルタの損傷について（別紙参照）

以上

別紙：志賀原子力発電所2号機換気空調設備フィルタの損傷について

事故・故障等の情報

法令・安全協定等に基づき、国、石川県、志賀町等関係自治体に連絡しているもの

運転保守情報

法令および安全協定には該当しませんが、連絡基準覚書[※]等に基づき石川県、志賀町等関係自治体に連絡しているもの

※ 連絡基準覚書

石川県、志賀町との間で締結した「志賀原子力発電所における石川県・志賀町への連絡基準に係る覚書」

（参考）連絡区分Ⅰ：直ちに連絡が必要なもの

連絡区分Ⅱ：区分Ⅰよりも緊急性の程度は低い、速やかな連絡が必要なもの

連絡区分Ⅲ：保守情報として定期的（原則、翌月10日まで）に連絡することが適当なもの

志賀原子力発電所 2号機 換気空調設備フィルタの損傷について

志賀原子力発電所 2号機（第3回定期検査中）において、2018年11月8日（木）18時頃、原子炉棟・タービン建屋換気空調設備の点検のため、排気処理装置内部を確認したところ、塵埃を除去するためのフィルタの損傷を確認しました。


当該のフィルタについては、直ちに交換しました。

また、1号機及び2号機の他の給気・排気処理装置内のフィルタについても外観を点検し、損傷を確認したフィルタを交換しました。

調査の結果、フィルタの経年劣化に気付かず使用したため損傷に至ったものと推定しました。

今後、点検内容を見直し、定期的に取り替えるとともに外観点検も実施します。

なお、本事象による排気筒モニタの指示値に変動はなく、外部への放射能の影響はありませんでした。



原子炉棟・タービン建屋換気空調設備 系統概要図