

モニタリングポスト No. 4 高レンジモニタ指示値の異常について

3月17日午前11時頃、中央制御室にてモニタリングポスト No. 4 の高レンジモニタ^{*1}の指示値が他のモニタリングポストの指示値と比べ低下していることを確認しました。


なお、モニタリングポスト No. 4 の低レンジモニタ^{*2}およびその他のモニタリングポストには異常はありませんでした。

原因は、当該高レンジモニタの検出器の故障によるものです。

故障した検出器は予備品と取替え、19日午後1時30分に復旧しました。

* 1 事故時の周辺環境における放射線量率の状況を把握するための放射線測定装置

* 2 主に平常時の周辺環境における放射線量率の状況を把握するため放射線測定装置



故障発生箇所