

## 福井火力発電所三国 1号機の運転停止について

平成26年4月23日  
北陸電力株式会社

当社は、4月11日、福井火力発電所三国 1号機（定格出力25万kW）の煙突より降下したとみられる小さな固形物を、煙突周辺で発見しました。

また、12日には第6給水加熱器<sup>(※)</sup>内部の不具合を確認したことから、当該給水加熱器を停止するとともに、安定運転確保のため、出力上限を15万kWに抑制して運転して参りました。  
(4月14日お知らせ済み)

この度、煙突内の点検および第6給水加熱器の点検・補修作業の準備が整ったことから、運転を停止し、本日（23日）0時より作業を開始しました。作業期間は20日間程度を見込んで参ります。

点検・補修期間中の電力需給バランスについては、一定の予備力を確保できる見込みであり、電力の供給に支障はないと考えて参りますが、需給状況を踏まえながら、卸電力取引所の活用などにより供給力の確保に努めて参ります。

今後の詳細な需給状況については、でんき予報などでお知らせして参ります。

(※) 給水加熱器：ボイラー給水の温度を上げるため、蒸気と熱交換させる装置

以 上