

七尾大田火力発電所2号機における火災の発生について（第2報）

2018年9月25日
北陸電力株式会社

9月22日、七尾大田火力発電所2号機（定格出力：70万kW）が作業のための発電停止に向けて出力降下していたところ、保護装置^{*}の動作により自動停止しました。

ただちに現場を確認しタービン付近の火災を発見しましたが、当社社員と消防の消火活動により、翌23日2時15分に鎮火を確認しました。（9月23日お知らせ済み）

昨日（9月24日）消防と警察による第1回目の実況見分が行われました。また合わせて当社はタービンの分解点検を進めていますが、現在までにタービンの一部（前方付近）の焼損に加えて、タービン翼の一部折損の損傷も確認されました。

当社は引き続き、早期の原因究明に努めてまいります。

なお、今後の需給状況については、他の火力発電所や水力発電所の運転および卸電力取引所からの調達等により、当面は一定の予備力は確保できる見通しであり電力の供給に支障はないと考えておりますが、引き続き電力の安定供給に万全を期してまいります。

また、今後の需給状況およびプレスリリースについて当社ツイッターでも発信してまいります。

地元の皆さまをはじめ関係の方々にはご心配・ご迷惑をおかけし、お詫び申し上げます。


※保護装置：機器の異常を検出し、安全に自動停止させる装置

別紙1：機器損傷状況

別紙2：当面の需給状況

以 上

【機器損傷状況】



タービン翼損傷状況



タービン前方付近焼損状況

以上

今後の需給状況については、他の火力発電所や水力発電所の運転および卸電力取引所からの調達等により、当面は一定の予備力を確保できる見通しであり電力の供給に支障はないと考えておりますが、引き続き電力の安定供給に万全を期してまいります。

■当面（9/25～9/28）の需給状況

（単位：万 kW）

	9/25(火)	9/26(水)	9/27(木)	9/28(金)
エリア需要	376	375	375	375
供給力	440	447	412	426
供給予備力	64	72	37	51
予備率	17.0%	19.2%	9.9%	13.6%

■火力発電所の運転状況

発電所	ユニット	出力	運転状況
富山火力発電所	4号機	25万kW	定期事業者検査中
富山新港火力発電所	1号機	50万kW	運転中
	2号機	50万kW	運転中
	石炭1号機	25万kW	定期事業者検査中
	石炭2号機	25万kW	運転中
福井火力発電所	三国1号機	25万kW	定期事業者検査中
敦賀火力発電所	1号機	50万kW	運転中
	2号機	70万kW	運転中
七尾大田火力発電所	1号機	50万kW	運転中
	2号機	70万kW	停止中

「運転中」：運転待機中のユニット含む